



Dane kontaktowe




www:
pojazdy-nord.pl

*Bezwypadkowy, FV23%, Kredytowanie/Leasing, gwarancja
12m gethelp!

49 900

PLN

- Interfejs Bluetooth
- Radio
- Zestaw głośnomówiący
- Gniazdo USB
- System nawigacji satelitarnej
- System nagłośnienia
- Ekran dotykowy
- Klimatyzacja automatyczna, dwustrefowa
- Rolety na bocznych szybach opuszczane ...
- Tapicerka częściowo skórzana
- Elektrycznie ustawiany fotel kierowcy
- Podgrzewany fotel kierowcy
- Podgrzewany fotel pasażera
- Fotele przednie z funkcją masażu
- Podłokietniki - przód
- Kierownica ze sterowaniem radia
- Kierownica wielofunkcyjna
- Keyless Go
- Czujnik deszczu
- Elektryczne szyby przednie
- Elektryczne szyby tylne
- Tempomat
- Lampy przednie w technologii LED
- Kontrola odległości z przodu (przy parko...
- Kontrola odległości z tyłu (przy parkowaniu)
- Kamera parkowania tył
- Podgrzewane lusterka boczne
- Lusterka boczne składane elektrycznie
- Lane assist - kontrola zmiany pasa ruchu
- Ogranicznik prędkości
- Kontrola trakcji
- Wspomaganie ruszania pod górę- Hill Hol...
- System rozpoznawania znaków drogowych
- Asystent świateł drogowych
- Czujnik zmierzchu
- Światła do jazdy dziennej diodowe LED
- Lampy przeciwmgielne
- Lampy tylne w technologii LED
- Oświetlenie drogi do domu
- Oświetlenie wnętrza LED
- System Start/Stop
- Elektroniczna kontrola ciśnienia w oponach
- Elektryczny hamulec postojowy
- Wspomaganie kierownicy
- Felgi aluminiowe 17
- Opony letnie
- ABS
- ESP
- Poduszka powietrzna kierowcy
- Poduszka powietrzna pasażera
- Kurtyny powietrzne - przód
- Boczna poduszka powietrzna kierowcy
- Boczne poduszki powietrzne - przód
- Isofix (punkty mocowania fotelika dziecię...



Marka	Renault
Model	Talisman
Typ nadwozia	Kombi
Typ paliwa	Diesel
Rok produkcji	2016
Przebieg	79564
Kolor	Niebieski
VAT faktura	Tak
Finansowanie	Tak
Leasing	Tak
Pojemność skokowa	1598
Moc	130
Skrzynia	Manualna
Napęd	Na przednie koła
Emisja co2	106
Kraj pochodzenia	Norwegia
Data pierwszej rejestracji	2017-12-18
Numer rejestracyjny pojazdu	PR 45513
Bezwypadkowy	Tak
Serwisowany w ASO	Tak
Liczba miejsc	5
Liczba drzwi	5